

BMW 520d 2.0 Touring aut. 5d

Servicerapport for bil nr. 2146482886

Dato	Beskrivelse	Kilometer
2018-05-23	Hjælpe materialer	60790
2018-05-23	Arbejds løn; Ombyttet til sommerhjul	60790
2018-05-23	Arbejds løn; Bagerste bremseskiver-og klodser	60790
2018-05-23	Arbejds løn; Forreste bremseskiver-og klodser	60790
2018-05-23	Miljø tillæg 2%	60790
2018-05-23	Sprinklervæske	60790
2018-05-23	Bremseskive, bag	60790
2018-05-23	Bremseskive, for	60790
2018-05-23	Bremseklodssæt, bag	60790
2018-05-23	Bremseklodssæt, for	60790
2017-12-13	Rebill Erstatningsbil, D. 13/12-17	55430
2017-12-13	BMW Service, Olie. micro, bil-tjek, lut- og b	55430
2017-12-13	Bremsevæske	55430
2017-12-13	Miljø og Hj. mat.	55430
2017-12-13	Erstatningsbil, D. 13/12-17	55430
2016-03-22	BMW Service, OLIE + MICROFILTER	24716
2016-03-22	MILJØ + HJÆLPEMATERIALER	24716